



«Группа компаний УЦЭПС АТ»

www.uceps.ru

620141, Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков д. 14, эт. 3, оф. 314
Телефон/Факс: + 7 (343) 286 43 99
Электронная почта: info@uceps.ru
Мы работаем: пн-пт с 8:00 до 17:00

Тахография

Тахограф без СКЗИ Меркурий ТА-00	20000 руб.
Тахограф с СКЗИ Меркурий ТА-001	31000 руб.
Тахограф ТА-002	22500 руб.
Тахограф ЕСТР	28000 руб.
Тахограф Б/У	12000 руб.
Обслуживание тахографа (Калибровка (корректировка характеристических коэффициентов транспортного средства, внесенных в тахограф), с заменой калибровочной таблицы на транспортном средстве)	3000 руб.
Установка тахографа (Монтажные работы по установке тахографа на транспортное средство*)	3000 руб.
Демонтаж тахографа (Работы по снятию тахографа с транспортного средства)	450 руб.
Обслуживание тахографа (Проверка корректности подключения оборудования, работоспособности всех компонентов оборудования, целостности средств пломбирования, используемых в местах крепления оборудования)	350 руб.
Обслуживание тахографа (Восстановление схемы подключения тахографа, рекомендованной изготовителем тахографа, опломбирование мест соединения тахографа с транспортным средством**)	550 руб.
Обслуживание тахографа (Обновление программного обеспечения тахографа)	450 руб.
Обслуживание тахографа (Активация блока СКЗИ тахографа)	1000 руб.
Обслуживание тахографа (Замена носителя информации)	50 руб.
Ремонт тахографа (Диагностика (установление) причин неисправности тахографа)	450 руб.
Ремонт тахографа (Замена автономного источника питания тахографа**)	1000 руб.
Ремонт тахографа (Замена средств управления тахографом**)	1000 руб.
Ремонт тахографа (Замена печатающего устройства тахографа**)	2600 руб.
Ремонт тахографа (Замена дисплея тахографа**)	1500 руб.
Ремонт тахографа (Замена карта-приемника**)	3500 руб.
Ремонт тахографа (Устранение неисправности основного сборочного компонента тахографа***)	от 500 руб.
Ремонт тахографа (Замена датчика скорости транспортного средства****)	500-3000 руб.
Ремонт тахографа (Замена спидометра автомобильного**)	3300 руб.
Ремонт тахографа (Замена системы электропитания тахографа (электропроводка)**)	3500 руб.
Изготовление карт тахографа (Карта водителя (ЕСТР))	3700 руб.
Изготовление карт тахографа (Карта предприятия (ЕСТР, ПП РФ 720))	4900 руб.
Изготовление карт тахографа (Карта водителя (СКЗИ))	3600 руб.



«Группа компаний УЦЭПС АТ»

www.uceps.ru

620141, Россия, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков д. 14, эт. 3, оф. 314

Телефон/Факс: + 7 (343) 286 43 99

Электронная почта: info@uceps.ru

Мы работаем: пн-пт с 8:00 до 17:00

Изготовление карт тахографа (Карта предприятия (СКЗИ))	3600 руб.
Получение, обработка и хранение информации с карт водителя к тахографам (Организация рабочего места считывания информации*5)	4000 руб.
Получение, обработка и хранение информации с карт водителя к тахографам (Поддержание персональной информационной системы, включающей E-mail – информирование о сроках считывания, обслуживание системы анализа и хранения информации*6)	1500 руб.
Изготовление карт тахографа (Карта водителя (ПП РФ 720))	2900 руб.

* Работы производятся в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя тахографов. В объем услуги не входят работы по калибровке тахографа.

** Стоимость указана с учетом стоимости используемых расходных материалов и запасных частей.

*** В соответствии с объемом затрат, связанных с организацией ремонта в условиях предприятия-изготовителя тахографов.

**** Стоимость указана с учетом стоимости используемых запасной части и расходных материалов. Зависит от марки датчика скорости

*5 Стоимость указана с учетом стоимости предоставляемых картридера и программного обеспечения по считыванию информации с карт тахографа

*6 Стоимость указана за обслуживание информации с 1 (единицы) карты водителя в течение 12 месяцев